

فهرست مطالب

۱۱	فصل ۱. مقدمه
۱۲	۱-۱. مقدمه
۱۲	۲-۱. فلزات
۱۳	۳-۱. پلیمرها
۱۳	۴-۱. سرامیک‌ها
۱۳	۵-۱. کامپوزیت‌ها
۱۵	فصل ۲. ساختار اتمی جامدات
۱۶	۱-۲. مقدمه
۱۶	۲-۲. ساختار اتم
۱۶	۳-۲. پیوند اتمی
۱۸	۱-۳-۲. پیوند یونی
۱۸	۲-۳-۲. پیوند کووالانسی
۱۹	۳-۳-۲. پیوند فلزی
۲۰	۴-۳-۲. پیوند ثانویه
۲۱	۴-۲. ساختار کریستالی و شبکه‌های فضایی
۲۲	۵-۲. صفحات و جهات کریستالوگرافی
۲۲	۱-۵-۲. صفحات کریستالوگرافی
۲۷	۲-۵-۲. جهات کریستالی
۲۸	۳-۵-۲. فشردگی صفحات، جهات و سیستم‌های کریستالی
۳۰	۴-۵-۲. فواصل بین صفحه‌ای
۳۵	فصل ۳. عیوب در جامدات
۳۶	۱-۳. مقدمه
۳۶	۲-۳. عیوب نقطه‌ای
۳۶	۱-۲-۳. عیب جای خالی
۳۷	۲-۲-۳. عیب بین نشینی
۳۸	۳-۲-۳. عیب جان‌نشینی
۳۸	۴-۲-۳. عیب شاتکی و فرنکل
۳۹	۳-۳. عیب خطی
۳۹	۱-۳-۳. نابجایی لبه‌ای
۴۰	۲-۳-۳. نابجایی پیچی

۴۱ ۳-۳-۳. نابجایی مختلط
۴۲ ۳-۴. عیوب صفحه‌ای
۴۲ ۳-۴-۱. عیوب لایه‌ای
۴۳ ۳-۴-۲. مرزخانه‌ها
۴۳ ۳-۴-۳. دوقلوبی
۴۴ ۳-۵. عیوب فضایی
۴۷ فصل ۴. خواص مکانیکی مواد
۴۸ ۴-۱. مقدمه
۴۸ ۴-۲. تنش
۴۹ ۴-۳. تغییر شکل الاستیکی و کرنش
۵۱ ۴-۴. تغییر شکل پلاستیکی
۵۳ ۴-۵. نقش نابجایی‌ها در تغییر شکل پلاستیکی
۵۷ ۴-۵-۱. اندر کنش نابجایی‌ها با هم و با موانع
۵۷ ۴-۶. نمودار تنش - کرنش مواد
۵۹ ۴-۶-۱. حد الاستیک
۶۰ ۴-۶-۲. استحکام تسلیم
۶۰ ۴-۶-۳. استحکام نهایی
۶۰ ۴-۶-۴. استحکام شکست
۶۰ ۴-۶-۵. نرمی
۶۱ ۴-۶-۶. ازدیاد طول
۶۱ ۴-۶-۷. کاهش سطح مقطع
۶۱ ۴-۷. تنش - کرنش حقیقی
۶۳ ۴-۸. کار سختی
۶۴ ۴-۹. مدول ارتجاعی و چقرمگی
۶۵ ۴-۱۰. سختی
۶۶ ۴-۱۰-۱. آزمون سختی برینل
۶۸ ۴-۱۰-۲. آزمون سختی راکول
۶۸ ۴-۱۰-۳. آزمون سختی ویکرز
۶۹ ۴-۱۰-۴. آزمون میکرو سختی
۷۰ ۴-۱۰-۵. دقت آزمون‌های سختی
۷۰ ۴-۱۰-۶. رابطه بین سختی و استحکام تسلیم

۷۱ ۷-۱۰-۴. تبدیل سختی
۷۱ ۱۱-۴. آزمون ضربه
۷۳ ۱۲-۴. آزمون خستگی
۷۷ ۱۳-۴. خزش
۷۹ ۱۴-۴. شکست
۷۹ ۱-۱۴-۴. شکست نرم
۸۰ ۲-۱۴-۴. شکست ترد
۸۵ فصل ۵. دیاگرام‌های تعادل فازي
۸۶ ۱-۵. تبريد و انجماد فلزات خالص و آلياژها
۹۰ ۲-۵. نمودار های تعادل فازي
۹۰ ۱-۲-۵. دياگرام فازي نوع اول
۹۳ ۲-۲-۵. تبريد يك آلياژ در سيستم آلياژي نوع اول
۹۵ ۳-۲-۵. دياگرام فازي نوع دوم
۱۰۰ ۴-۲-۵. دياگرام فازي نوع سوم
۱۰۷ ۵-۲-۵. دياگرام فازي نوع چهارم
۱۰۸ ۳-۵. دياگرام آهن کربن
۱۱۰ ۴-۵. فازهای موجود در فولادها
۱۱۰ ۱-۴-۵. آستنیت
۱۱۰ ۲-۴-۵. فریت
۱۱۰ ۳-۴-۵. سمنتیت
۱۱۱ ۴-۴-۵. پرلیت
۱۱۱ ۱-۵-۵. فولاد هیپو یوتکتوید
۱۱۲ ۲-۵-۵. فولاد یوتکتویدی
۱۱۵ ۳-۵-۵. فولاد های پیر یوتکتوید
۱۱۷ ۶-۵. چدن‌ها
۱۱۷ ۱-۶-۵. چدن سفید
۱۱۸ ۲-۶-۵. چدن‌های خاکستری- ورقه ای
۱۲۰ ۳-۶-۵. چدن گرافیت کروی یا نشکن
۱۲۰ ۴-۶-۵. چدن مالیل یا چکشخوار
۱۲۹ فصل ۶. اصول عملیات حرارتی
۱۳۰ ۱-۶. مقدمه

۱۳۰ ۲-۶. عملیات حرارتی فولادها
۱۳۲ ۱-۲-۶. همگن کردن
۱۳۲ ۲-۲-۶. آنیل کامل
۱۳۳ ۳-۲-۶. نرمال کردن
۱۳۳ ۴-۲-۶. تنش گیری
۱۳۴ ۵-۲-۶. سخت کردن
۱۳۵ ۶-۲-۶. سخت کردن سطحی
۱۳۵ ۷-۶-۶. ازت دهی
۱۳۶ ۸-۲-۶. بازپخت
۱۳۶ ۳-۶. بازیابی، تبلور مجدد و رشد دانه
۱۳۷ ۱-۳-۶. بازیابی
۱۳۷ ۲-۳-۶. تبلور مجدد
۱۳۸ ۳-۳-۶. رشد دانه
۱۳۸ ۴-۶. عملیات حرارتی پیر سازی
۱۴۱ ۵-۶. ابزار و تجهیزات مورد نیاز در عملیات حرارتی
۱۴۱ ۱-۵-۶. کوره‌ها
۱۴۲ ۲-۵-۶. محیط‌های خنک کننده
۱۴۹ فصل ۷. انواع مواد و کاربرد آن‌ها
۱۵۰ ۱-۷. مقدمه
۱۵۱ ۲-۷. فلزات و آلیاژهای فلزی
۱۵۲ ۱-۲-۷. آلیاژهای آهنی
۱۵۲ ۱-۱-۲-۷. فولادها
۱۵۴ ۲-۱-۲-۷. فولادهای آلیاژی
۱۵۶ ۲-۲-۷. چدن‌ها
۱۵۶ ۱-۲-۲-۷. چدن خاکستری
۱۵۷ ۲-۲-۲-۷. چدن نشکن
۱۵۷ ۳-۲-۲-۷. چدن با گرافیت فشرده
۱۵۸ ۴-۲-۲-۷. چدن سفید و مالیل
۱۵۸ ۳-۲-۷. آلیاژهای غیر آهنی
۱۵۹ ۴-۲-۷. آلومینیم و آلیاژهای آن
۱۶۱ ۵-۲-۷. مس و آلیاژهای آن

۱۶۲ ۶-۲-۷. منیزیم و آلیاژهای آن
۱۶۳ ۷-۲-۷. تیتانیوم و آلیاژهای آن
۱۶۳ ۸-۲-۷. فلزات دیرگداز
۱۶۴ ۹-۲-۷. فلزات نجیب
۱۶۴ ۱۰-۲-۷. سایر آلیاژهای غیر آهنی
۱۶۵ ۳-۷. سرامیک ها
۱۶۶ ۱-۳-۷. شیشه‌ها و شیشه سرامیک‌ها
۱۶۸ ۲-۳-۷. محصولات خاک رس
۱۶۸ ۳-۳-۷. دیر گدازها
۱۶۹ ۴-۳-۷. ساینده‌ها
۱۶۹ ۵-۳-۷. سیمان‌ها
۱۶۹ ۶-۳-۷. الماس و گرافیت
۱۷۱ ۷-۳-۷. خواص مکانیکی سرامیک‌ها
۱۷۳ ۴-۷. پلیمرها
۱۷۴ ۱-۴-۷. پلاستیک‌ها
۱۷۴ ۲-۴-۷. الاستومرها
۱۷۴ ۳-۴-۷. فیبر ها یا الیاف‌ها
۱۷۵ ۴-۴-۷. تبلور پلیمرها
۱۷۶ ۵-۴-۷. منحنی تنش کرنش پلیمرها
۱۷۷ ۵-۷. کامپوزیت‌ها
۱۷۹ ۶-۷. مواد پیشرفته
۱۷۹ ۱-۶-۷. سرمت‌ها
۱۸۰ ۲-۶-۷. سوپر آلیاژها
۱۸۰ ۳-۶-۷. ابر رساناها
۱۸۰ ۴-۶-۷. نیمه هادی‌ها
۱۸۰ ۵-۶-۷. بیو مواد
۱۸۱ ۶-۶-۷. نانو مواد
۱۸۱ ۷-۶-۷. مواد هوشمند
۱۸۵ فصل ۸. خواص فیزیکی مواد
۱۸۶ ۱-۸. مقدمه
۱۸۶ ۲-۸. خواص الکتریکی مواد

۱۸۷	۱-۲-۸	هدایت الکتریکی مواد
۱۸۷	۲-۲-۸	مقاومت الکتریکی فلزات
۱۸۷	۳-۲-۸	تئوری مدار
۱۹۱	۴-۲-۸	نیمه رسانایی
۱۹۱	۱-۴-۲-۸	نیمه رسانای ذاتی
۱۹۳	۵-۲-۸	نیمه رسانای غیر ذاتی
۱۹۷	۶-۲-۸	خواص دی الکتریک
۱۹۷	۱-۶-۲-۸	اثر پیزوالکتریک
۱۹۸	۳-۸	خواص حرارتی
۱۹۸	۱-۳-۸	گنجایش یا ظرفیت حرارتی و گرمای ویژه
۲۰۰	۲-۳-۸	انبساط حرارتی
۲۰۰	۳-۳-۸	هدایت حرارتی
۲۰۴	۴-۳-۸	شوک حرارتی
۲۰۴	۴-۸	رفتار مغناطیسی مواد
۲۰۵	۱-۴-۸	دوقطبی‌ها و گشتاورهای مغناطیسی
۲۰۵	۲-۴-۸	میدان مغناطیسی و کمیت‌های مربوط به آن
۲۰۷	۳-۴-۸	واکنش بین دوقطبی‌های مغناطیسی و میدان مغناطیسی
۲۰۷	۲-۳-۴-۸	رفتار دیامغناطیسی
۲۰۸	۲-۳-۴-۸	رفتار پارامغناطیسی
۲۰۸	۳-۳-۴-۸	رفتار فرو مغناطیسی
۲۱۰	۴-۴-۸	ساختار حوزه مغناطیسی و حلقه هیستریزس
۲۱۱	۱-۴-۴-۸	حرکت حوزه‌ها در میدان مغناطیسی
۲۱۲	۲-۴-۴-۸	حلقه هیستریزس
۲۱۳	۳-۴-۴-۸	مواد مغناطیسی نرم و سخت
۲۱۴	۵-۸	خواص اپتیکی
۲۱۵	۱-۵-۸	تأثیر متقابل فوتون‌ها با ماده
۲۱۶	۱-۱-۵-۸	انحراف یا شکست
۲۱۷	۲-۱-۵-۸	بازتاب
۲۱۸	۳-۱-۵-۸	جذب
۲۱۹	۴-۱-۵-۸	عبور
۲۲۱	۲-۵-۸	رنگ

۲۲۷	فصل ۹. خوردگی فلزات
۲۲۸	۱-۹. مقدمه
۲۲۸	۲-۹. اصول الکتروشیمیایی
۲۳۰	۳-۹. عوامل موثر بر خوردگی
۲۳۳	۴-۹. انواع خوردگی
۲۳۳	۱-۴-۹. خوردگی یکنواخت
۲۳۴	۲-۴-۹. خوردگی گالوانیک
۲۳۵	۳-۴-۹. خوردگی حفره‌ای
۲۳۵	۴-۴-۹. خوردگی شیاری
۲۳۶	۵-۴-۹. خوردگی رسوبی
۲۳۶	۶-۴-۹. خوردگی بین دانه‌ای
۲۳۷	۷-۴-۹. خوردگی فرسایشی
۲۳۷	۸-۴-۹. خوردگی تنش‌ی
۲۳۷	۹-۴-۹. خوردگی خستگی
۲۳۸	۵-۹. راه‌های جلوگیری از خوردگی
۲۳۸	۱-۵-۹. حفاظت کاتدی
۲۴۳	پیوست
۲۴۸	منابع